

Redskabsinspektion gennemført på nedenstående adresse

Grf. Duedyssegård- Fællesarealet på Bavnager, 3310 ølsted

Kunde

Arne Pedersen/AP Leg
Greve Main 22
2670 Greve

Rapport udført

21 feb 2018

Skema

Hovedinspektion



Supplerende information

Denne inspektion er foranlediget af en kontakt imellem kunde og Nordisk Legepladsinstitut, med ønsket om at højne sikkerheden på deres legeplads.

Inspektionen er foretaget i henhold til gældende standarder, samt udførende inspektørs vurdering på inspektionstidspunktet.

Ved inspektionen er benyttet testværktøjer, som anvist i gældende standard.

Medmindre andet anføres, er faldunderlagets stødabsorberende egenskaber ikke testet, men visuelt vurderet.

Der er kun foretaget stikprøvevis udgravninger ved stolper for kontrol af evt. råd, ved mistanke om råd.

Der er ikke foretaget demontering af lukkede dele for at vurdere legeredskabets tilstand.

Maksimalt udbytte af rapporten opnås ved at være opmærksom på følgende:

Forside:

Her ses kundeoplysninger, oplysninger om legepladsens placering og en samlet vurdering af tilstanden på legepladsen, supplerende information om gældende standarder og betingelserne for selve inspektionen

Side 2: Kontrolokumentation:

Her vises et foto af det enkelte redskab.

Til venstre for fotoet er der angivet hvilke afsnit af standarden der er gældende for det pågældende redskab.

Ved fotoets øverste højre hjørne vises inspektørens vurdering med et tal imellem 0-3.

De efterfølgende billeder viser eventuelle afvigelser, med tilhørende tekst og henvisninger

Vurdering:

-: Afvigelse behandles herefter

3: Ingen afvigelser registreret d.d.(Grøn)

2: Aktion ved lejlighed (Blå)

1: Aktion snarest (Orange)

0: Fare for liv eller lemmer (Rød)

Nr. **Kontroldokumentation**

1 Foto 1

Oversigtsbillede, Fællesarealet



2 Foto 2

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt
DS/EN 1176 del 3. Rutschebaner
DS/EN 1176 del 7. Vedligehold
Der er ikke registreret afvigelse d.d.



3

Nr. **Kontroldokumentation**

3 Foto 3

3

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt
DS/EN 1176 del 7. Vedligehold
Der er ikke registreret afvigelser d.d.



4 Foto 4

3

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt
DS/EN 1176 del 2. Gynger
DS/EN 1176 del 7. Vedligehold
Der er ikke registreret afvigelser d.d.



Nr. **Kontroldokumentation**

5 Foto 5

3

Underlaget består af faldgrus, i god stand og overholde standardens krav til støddæmpning.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.8.5.2
Støddabsorberende legepladsunderlag.



6 Foto 6

3

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt
DS/EN 1176 del 7. Vedligehold
Der er ikke registreret afvigelser d.d.



Nr. **Kontroldokumentation**

7 Foto 7

3

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt
DS/EN 1176 del 7. Vedligehold
Der er ikke registreret afvigelser d.d.



8 Foto 8

3

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt
DS/EN 1176 del 7. Vedligehold
Der er ikke registreret afvigelser d.d.



Nr. **Kontroldokumentation**

9 Foto 9

3

Bænk/balancebom.

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt

DS/EN 1176 del 7. Vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.



Opgaven blev udført af: Knud Birkedal Nielsen - Tlf. 28 69 69 99

Tak fordi I valgte os som jeres inspektionsvirksomhed!

Skulle rapporten give anledning til spørgsmål eller grund til opfølgning, er I velkomne til at kontakte os.

Venlig hilsen
Nordisk Legepladsinstitut
Maglemølle 21
4700 Næstved
Telefon: 70 70 78 17
Mail: info@nlpi.dk