

Redskabsinspektion gennemført på nedenstående adresse

## **G/F Bavnager 134, Ølsted. (På fællesareal ved nr. 160)**

### **Kunde**

Arne Pedersen/AP Leg  
Greve Main 22  
2670 Greve

### **Rapport udført**

24 jun 2019

### **Skema**

HOVEDINSPEKTION



## **Supplerende information**

Denne inspektion er foranlediget af en kontakt imellem kunde og Nordisk Legepladsinstitut, med ønsket om at højne sikkerheden på deres legeplads.

Inspektionen er foretaget i henhold til gældende standarder, samt udførende inspektørs vurdering på inspektionstidspunktet.

Ved inspektionen er benyttet testværktøjer, som anvist i gældende standard.

Medmindre andet anføres, er faldunderlagets støddabsorberende egenskaber ikke testet, men visuelt vurderet.

Der er kun foretaget stikprøvevis udgravninger ved stolper for kontrol af evt. råd, ved mistanke om råd.

Der er ikke foretaget demontering af lukkede dele for at vurdere legeredskabets tilstand.

## **Maksimalt udbytte af rapporten opnås ved at være opmærksom på følgende:**

### **Forside:**

Her ses kundeoplysninger, oplysninger om legepladsens placering og en samlet vurdering af tilstanden på legepladsen, supplerende information om gældende standarder og betingelserne for selve inspektionen

### **Side 2: Kontrolokumentation:**

Her vises et foto af det enkelte redskab.

Til venstre for fotoet er der angivet hvilke afsnit af standarden der er gældende for det pågældende redskab.

Ved fotoets øverste højre hjørne vises inspektørens vurdering med et tal imellem 0-3.

De efterfølgende billeder viser eventuelle afvigelser, med tilhørende tekst og henvisninger

### **Vurdering:**

-: Afvigelse behandles herefter

3: Ingen afvigelser registreret d.d. (Grøn)

2: Aktion ved lejlighed (Blå)

1: Aktion snarest (Orange)

0: Fare for liv eller lemmer (Rød)

Nr. **Kontroldokumentation**

---

1 Foto 1

Oversigtsbillede.



2 Foto 2

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt

DS/EN 1176 del 2. Gynger

DS/EN 1176 del 7. Vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.



3

Nr. **Kontroldokumentation**

3 Foto 3

3

Ingen råd i jordniveau.



4 Foto 4

-

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt  
DS/EN 1176 del 7. Vedligehold



Nr. **Kontroldokumentation**

5 Foto 5

2

Der er begyndende råd i den ene lodrette stolpe ( 5 cm dybt ved en tidligere knast)

Observer skadens fremskriden.

DS/EN 1176 del 7 pkt. 8.2.6 Rutinemæssig vedligeholdelse.



6 Foto 6

-

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

- DS/EN 1176 del 1. Generelt
- DS/EN 1176 del 3. Rutschebaner
- DS/EN 1176 del 7. Vedligehold



Nr. **Kontroldokumentation**

7 Foto 7

2

Der er begyndende råd flere steder.  
Observer skadens fremskriden.

DS/EN 1176 del 7 pkt. 8.2.6 Rutinemæssig  
vedligeholdelse.



8 Foto 8

3

Følgende standarder er benyttet ved  
inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt  
DS/EN 1176 del 7. Vedligehold  
Der er ikke registreret afvigelser d.d.



Nr. **Kontroldokumentation**

---

9 Foto 9

3

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt  
DS/EN 1176 del 7. Vedligehold  
Der er ikke registreret afvigelser d.d.



10 Foto 10

-

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt  
DS/EN 1176 del 7. Vedligehold



Nr. **Kontroldokumentation**

---

11 Foto 11

2

Der er begyndende råd i taget.  
Observer skadens fremskriden.

DS/EN 1176 del 7 pkt. 8.2.6 Rutinemæssig  
vedligeholdelse.

Der mangler levetidsforlængende  
behandling af overfladerne.

DS/EN 1176 del 7 pkt. 8.2.6 Rutinemæssig  
vedligeholdelse.



Opgaven blev udført af: Knud Birkedal Nielsen - Tlf. 28 69 69 99

**Tak fordi I valgte os som jeres inspektionsvirksomhed!**

Næste inspektion bør gennemføres senest 12 måneder fra inspektionsdato.

Skulle rapporten give anledning til spørgsmål eller grund til opfølgning, er I velkomne til at kontakte os på telefon: 70 70 78 17, eller på mail: [info@nlpi.dk](mailto:info@nlpi.dk)