

INSPEKTION AF LEGEPLADS

Der er d. 12/9-2020 foretaget gennemgang af legeredskaberne med følgende kommentarer:

GYNGE Alle bolte er efterspændt, der er ubetydelig begyndende forvitring af stolperne under faldunderlaget.

Legehus OK.

Klatretårn Der er ubetydelig begyndende forvitring af stolperne under faldunderlaget.

Rutsjebanen OK.

Inspektionen er foretaget af Bo og Poul

Alle redskaber trænger til en opfriskning, det er aftalt med Susanne Madsen, Skilte og Malerfirmaet Månelysvej 25, 3310 Ølsted. Der vil foretage dette inden efteråret rinder ud.